

MULTI METER

Operating manual

مولتي متر تك فاز

ZMP3300

دفترچه راهنمای

مشخصات عمومی

- اندازه گیری ولتاژ تک فاز
- اندازه گیری جریان تک فاز
- اندازه گیری توان اکتیو تک فاز (کیلو وات)
- اندازه گیری فرکانس تک فاز
- اندازه گیری ضریب توان و نمایش سلفی و خازنی بودن آنها
- قابلیت تنظیم مقدار اولیه ترانس جریان از (1 الی 5000)
- نمایش اعداد بصورت هوشمند و ممیز شناور
- اندازه گیری شده نمایش کمیت نمایشگر 4 رقمی جهت نمایش کمیت مجهز به Watchdog و حافظه ثابت از نوع EEPROM (جهت نگهداری مقادیر و تنظیمات

مشخصات فنی

تفکیک	گستره
0.1Hz	10 - 100 Hz
0.1V	100V > ولتاژ
1V	100V < ولتاژ
0.1A	100A > جریان
1 A	100A < جریان
0.01	ضریب توان
0.001K W	توانها

تنظیم :

با فشار دادن کلید SET وارد منوی تنظیمات دستگاه میشویم که شامل گزینه اي CT میباشد میشویم که بصورت زیر است

CT : مقدار اولیه ترانس جریان که از 1 تا 5000 قابل تنظیم است در صورتیکه این مقدار برابر صفر و یا بزرگتر از 5000 تنظیم شود پیغام ERORR نمایش داده می شود و مقدار تنظیمی ذخیره نخواهد شد.

كارکرد

حالت عادی: در این حالت دستگاه کمیتهای مورد نظر را اندازه گیری می کند و اپراتور می تواند با استفاده از کلیدهای ▲ ، ▼ کمیت مورد نمایش را انتخاب نماید دستگاه دارای یک ردیف نمایشگر سون سگمنتی 4 رقم می باشد و در کنار آنها 5 عدد چراغ برای مشخص نمودن پارامتر نمایش داده شده قرار گرفته که با فشردن کلیدهای ▲ ، ▼ بصورت چرخشی تغییر پیدا می کند.

(F , P , PF , I , V) می باشد

V : ولتاژ فار نسبت به نول)
برحسب ولت
A: (جریان فاز) برحسب آمپر
PF: ضریب توان فاز با نمایش سلفی و خازنی بودن آنها
P: توان اکتیو بر حسب کیلو وات
F: فرکانس فاز برحسب هرتز